

SVANDAMMSPARKEN Etapp 2 - Träd, som ska fällas

Vetenskapligt namn	Stamdiam. cm	Kommentar
Acer platanoides 'Schwedleri'	45	Dålig Döda grenar – Lågt bevarandevärde
Betula pendula	30	Dålig – Lågt bevarandevärde
Acer platanoides	20	Mindre stamskador, rotbensskador, angripen av mjöldagg – Lågt bevarandevärde
Acer platanoides	20	Rotbensskador – Lågt bevarandevärde
Acer platanoides	20	Lågt bevarandevärde
Prunus padus	40	Flerstammigt – Lågt bevarandevärde
Tilia cordata	20	Dålig, trängd – Lågt bevarandevärde
Salix alba	140	Gammalt träd Större stamskador, döda grenar – Lågt bevarandevärde (Fördjupad undersökning).
Fraxinus excelsior	20	Lågt bevarandevärde
Fraxinus excelsior	20	Lågt bevarandevärde
Pterocarya fraxinifolia	20	Trängd – Lågt bevarandevärde
Salix alba	130	Gammalt träd Större stamskador, döda grenar – Lågt bevarandevärde (Fördjupad undersökning).
Betula pendula	40	Mycket dålig Döda grenar - Lågt bevarandevärde
Salix alba	50	Lågt bevarandevärde – lutar starkt över parkväg
Acer platanoides	15	Mycket dålig - Lågt bevarandevärde
Betula pendula	45	Större stamskador - Lågt bevarandevärde
Betula pendula	35	Dålig Lågt bevarandevärde
Betula pendula	35	Lågt bevarandevärde – lutar över gångväg

Ersättning med träd i stora storlekar

Vetenskapligt namn	Stamdiam. cm	Antal	Kommentar
Acer platanoides Skogslönn	Högstam 35-40	6	
Aesculus hippocastanum 'Baumanni' Fylldblommig hästkastanj	Högstam 35-40	2	
Betula pendula fk Julita E Vårtbjörk	Högstam 35-40	4	
Cladrastis kentukea Amerikansk gulved	Högstam 20-25	1	
Magnolia spectrum Rosenmagnolia		2	Solitär, topphöjd 200-250 cm
Paulownia tomentosa Kejsarträd	Högstam 20-25	1	
Prunus avium 'Plena' Dubbelbommande fågelbär	Högstam 35-40	5	
Salix alba var. Sericea Boden Silver E Silverpil	Högstam 35-40	1	